

Gemeente Nieuwkoop  
T.a.v. gemeenteraad  
Postbus 1  
2460 AA TER AAR



18.03381

## beantwoording schriftelijke vragen

onderwerp	In- en uitrit van de parkeerplaats van de Coop in Noorden
Vragen gesteld door	VVD - H. Kruit en J. Hardenberg
Datum vragen	23 januari 2018
portefeuillehouder	G. Elkhuizen
opgesteld door	Beheer Openbare Ruimte / Sjoerd Dijkstra
Datum beantwoording	27 februari 2018

### Inleiding

De VVD is van oordeel dat de wijze waarop de verkeersafwikkeling van de parkeerplaats achter de Coop in Noorden is vormgegeven leidt tot risicovolle situaties. Vooral voetgangers zouden in de problemen komen en voor ouderen met rollator of scootmobiel en moeders met een kinderwagen zou gelden dat zij onvoldoende manoeuvreerruimte hebben. Ook voor winkelende inwoners met een winkelwagentje is de situatie niet ideaal. De VVD stelt schriftelijke vragen over dit onderwerp

### 1. Vraag:

Kan het stukje berkenhaag met metaaldraad ter hoogte van de opgang naar het bruggetje naar de COOP, worden ingekort zodat mensen vanaf de brug rechtdoor kunnen steken naar het parkeerterrein.

### Antwoord:

De bestaande verbinding van de parkeerplaats naar de Hogedijk loopt vanaf de parkeerplaats schuin het talud op. Dat is nodig om het hoogteverschil tussen parkeerplaats en Hogedijk op een zodanige wijze te overbruggen dat het verhang van de opgang ook door winkelend publiek met een volle winkelwagen, maar ook voor ouderen en minder validen is te overbruggen. Een rechte doorsteek vanaf de parkeerplaats naar de brug is veel te steil en wordt een onneembare hindernis.

### 2. Vraag:

Is een extra toegang te maken van het parkeerterrein naar de Hogedijk en wel op ca 10 meter afstand van het bruggetje zodat voetgangers niet tegen het rijverkeer in het parkeerterrein op en af hoeven te lopen. Zij kunnen dan over de Hogedijk lopen

**Antwoord:**

Wij zien dit niet als een haalbare oplossing omdat een extra verbinding van de parkeerplaats naar de Hogedijk ook zodanig moet worden geconstrueerd dat daarbij het hoogteverschil op een beloopbare manier wordt overbrugd. Naast de al aanwezige verbinding is er geen ruimte voor een tweede verbinding. Een mogelijke verbetering zou wel een extra verbinding zijn circa 70 meter ten westen van de brug, zodat mensen vanaf de achterzijde van de parkeerplaats de Hogedijk kunnen bereiken en dus niet over de gehele parkeerplaats naar voren hoeven te lopen.

De situatie op de parkeerplaats in Noorden is niet afwijkend van de situatie elders. Parkeerplaatsen als deze kenmerken zich door een menging van autoverkeer en winkelend publiek. Die menging maakt de situatie ook relatief veilig omdat automobilisten rekening houden met voetgangers en hun snelheid aanpassen. Het creëren van een ruimere toegang of het scheiden van stromen maakt dat de snelheid op de parkeerplaats veelal gaat toenemen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop



mr. G.G.G. Sloopers  
secretaris



F. Buijserd  
burgemeester